

İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) ÇERÇEVESİNDE DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜNCE YAPILACAK FAALİYETLER

Eylem No :	Eylemler	Afet Türü	Eylemi Gerçekleştirecek Sorumlu Kurum	Eylemi Gerçekleştirecek Destek Kurum	Yapılan Faaliyetler	Faaliyet Dönemi
A-1-H5 E 15	İbadethanelerin hasar görülebilirliklerinin değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanması	Deprem	İl Müftülüğü	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	<p>1. İl Müftülüğü Sivil Savunma Amirince Aralık 2021 ayı içerisinde Öncelikli olarak Destek Kurumu olan Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyaret edilmiş, eylemler kapsamında nasıl bir yol izleneceği konusunda yetkililerce fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu kapsamda 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun yürürlüğe girdiği 2001 yılı öncesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren cami, Kur'an Kursu ve Hizmet Binalarının teknik ekiplerce kontrol ve denetimlerinin yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.</p> <p>2. Çevre ,Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan bu görüşme hakkında Sivil Savunma Amirince Ocak 2022 ayı içerisinde AFAD İl Müdürlüğü ziyaret edilmiş ve ilgili Şube Müdürü bilgilendirilmiştir.</p> <p>3. Eylem çerçevesinde 1. aşama; özellikle 2000-2019 yılları arasında 5.00-6.00 şiddetinde depremlerle yüz-yüze gelen Honaz-Buldan-Acıpayam-Bozkurt ilçelerinde ve mahallelerinde hasar gören (Hafif hasar dahil) ibadethanelerin öncelikli olarak teknik ekip tarafından elle ve gözle kontrol edilerek; taşıyıcı kolon, kiriş, perde beton, döşeme ve betonarme demirlerin paslanıp paslanmadığını, duvar-kubbe ve benzeri iç ve dış yüzeylerde çatlak, sıva dökülmesi olup-olmadığı) bakılması gerektiği , bunun sonucunda yetkili firma veya kuruma rapor düzenletilerek bir nüshasının Denizli İl Müftülüğüne gönderilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir.</p>	2021-2026

İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) ÇERÇEVESİNDE DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜNCE YAPILACAK FAALİYETLER

					<p>4. Eylem çerçevesinde 2. aşama ; 2001 yılı öncesi hizmete giren cami, Kur'an Kursu ve Hizmet Binalarının teknik ekiplerce elle ve gözle kontrol ve denetimlerinin yapılmasından sonra , depreme dayanıklılık testi yapılmasına gerek duyulan, gerek bölgemizde meydana gelen depremler sırasında hasar gören, gerekse zaman aşımına bağlı olarak korozyona uğramış beton aksamları ile, taşıyıcı kiriş-kolonlar ve kubbe aksamında bulunan demirlerin paslanarak özelliğini kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda; yetkili kurum ve firmalar tarafından Kubbe, kiriş ve kolonlardan karot ile beton numune alınarak yapı laboratuvarlarında testler yapılmasına. (Öncesinde teknik rapor düzenlenecektir)</p> <p>5. Yukarıda belirtilen hususların yapılabilmesi için Nisan 2022 ayı içerisinde İlçe Kaymakamlıklarına,(İlçe Müftülükleri) Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne yazı yazılması gerekli görülmüştür.</p>	
A-1-H5 E 24	İl genelinde inşası hayırseverlerle gerçekleştirilmiş, sonrasında kamuya bağışlanmış yapıların envanteri yapılarak bu binaların hasar görülebilirlik durumlarının araştırılması ve gerekli güçlendirme çalışmalarının planlanması	Deprem	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar	Konu ile ilgili olarak sorumlu kurum tarafından bir faaliyet izlenmemiştir.	2021-2026