

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 36KC182

KİLOMETRE : 182201


MARKA : RENAULT

ŞASE NO : XXXXXXXXXXXXX3090

Rapor No : 07.09.2021 09:14:42

MOTOR EKSPERTİZ

DYNO TESTİ GRAFİĞİ



Test Süresi : 7,8 sn

Sıcaklık : 14°C

Nem : %53

Basınç : 1023hPa

Dinamometre Not Bölümü

ARAC FABRİKASYON 75 BG ARAC DYNO TESTİNDE 55 BG GÜÇ ÜRETTİ ÖLÇÜLEN MOTORUN ÖMRÜNÜ DEĞİL MOTORUN ANLIK PERFORMANSINI VERİR

300250 km

80 km/h

FACE INSPECTION

KAPORTA

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 36KC182


KİLOMETRE : 182201

MARKA : RENAULT

ŞASE NO : XXXXXXXXXXXXXXX3090

Rapor No : 07.09.2021 09:14:42

Boya ve Kaporta Kontrolü



Karasörde ezik ve çizikler : Yok

KISALTMALAR

Boyalı **B** Değişmiş **D** Plastik **P** Sök. Tak. **ST** Yarım Boyalı **YB** Göçük **G**
Kaplama **K** Orjinal **Orj** Lokal B. **LB** Çıkma Parça **ÇP** Tadilatlı Boyalı **TB** ST. Boya **STB**

ARAÇ PARÇALARI

Ön Panel	Göçük	Bagaj Kapağı	Orjinal	Tavan	Orjinal
Ön Kaput	Değişmiş	Arka Panel	Orjinal	Sol Şasi	Orjinal
Sol Ön Çamurluk	Plastik	Sağ Ön Çamurluk	Plastik	Sağ Şasi	Orjinal
Sol Ön Kapı	Orjinal	Sağ Arka Çamurluk	Yarım Boyalı	Sol Marşbiyel	Orjinal
Sol Arka Kapı	Orjinal	Sağ Arka Kapı	Yarım Boyalı	Sağ Marşbiyel	Orjinal
Sol Arka Çamurluk	Orjinal	Sağ Ön Kapı	Orjinal	Direkler	Orjinal

Notlar : sadece motor performansı ve boyasına bakıldı bir kac boruda ufak terleme mevcut başka birseye rastlanılmadı debriyaj yukarda kavriyor lokal boyalı olan parçaların boyası işlemlili boya aracta gözle görünen ezik göçük ve çizikler mevcut bu rapor anlık geçerli önceden olmuş gizli ayıplardan ve sonradan oluşacak kusurlardan şahsım ve firmam sorumlu tutulamaz

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

BAYİ BİLGİSİ

Ünvan : KARS DYNOBİL OTO EKSPERTİZ
Telefon : 5447728100
Paket Türü : Motor Mekanik Kaporta Testi

TS - HYB NO :
Rapor No : 07.09.2021 09:14:42
Adres : ŞEHİTLİK MAH ŞEHİTLİK CAD. NO:14 Merkez /kars

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka : 36KC182 Motor Hacmi : 1390
Marka : RENAULT Motor Gücü : 70
Araç Modeli : CLIO SYMBOL Şanzıman : Manuel
Üretim Yılı : 2005 Yakıt Türü : Benzin
Şase No : XXXXXXXXXXXXX3090 Araç Rengi : Beyaz
Giriş Kilometre : 182201 Çıkış Kilometre :
Aracın Giriş Tarih / Saat : 07.09.2021 09:14:42 Aracın Çıkış Tarih / Saat : 07.09.2021 09:19:58

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

Ad Soyad / Ünvan : Email :
Telefon : Tc/Mersis/Vergi No :

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ad Soyad / Ünvan : Email :
Telefon : Tc/Mersis/Vergi No :

	EVET	HAYIR
2. El Garanti Belgesi İstiyor Musunuz?		X
Ruhsat Aslı Görüldü Mü?		X
Kilometre Kontrol Yapıldı mı?		X
Hasar Kayıt Sorgulaması Yapıldı mı?		X
Yol Testi Yapıldı mı?		X



UYARILAR

Önemli : Araç Ekspertizi - 1) Emniyetiniz için gerekli 2) Paranızı korumak için gerekli 3) Sanayi sektörüne katkı sağlamak için gerekli
Verilen bilgiler Dynobil Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir.
Ekspertiz sonrası ilk iş günü içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir.
Bu ekspertizde triger ve zincir kontrolü yapılmamaktadır. Aracın mekanik ve elektronik kontrollerinde sonradan çıkabilecek arızalara kullanıcı hataları, motor sıcakken tespit edilemeyen arızalar, plastik aksamlarda(hortum, klips, soket vb.) arızalar oluşabilir. Airbag kontrolü yapılmamaktadır.
Motor yağına ve yakıt sistemine konulabilen katkılar arızaları gizlemektedir. Bu kimyasalların ve yol testinde görülebilen arızaların (akis, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel talep edilebilir.
Ekspertiz sonucu tespit edilen arızalar ve sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için ağır bakımların yapılması çok önemlidir. Aracın periyodik bakımlarının yapılmasını önemle bildiririz. Satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı hatalarına bağlı, ağır bakımları yapılmayan araçlarda oluşabilecek arızalardan, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım ve farklı yakıtın oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir.

Aracı Satan

Aracı Satan Alan

Test Operatörü
MUHAMMED

Bayi Kaşe - İmza

İmza :

İmza :

İmza :